

Nyhedsmail NorVin, den 15. november 2023

Omklædningsrummene kan benyttes igen

I herreomklædningen er der lavet afløb i omklædningsdelen samt kant mellem bruseområde og omklædningsråde. Lemmen i gulvet til kloakpumpen er også udskiftet.

I dameomklædningen er der ikke sket nogen ændringer.

Ændringerne i herreomklædningen kunne lade sig gøre, da det kunne laves i forbindelse med at gulvet skulle op på grund af utætheder. Altså en reklamationssag over for entreprenøren.

Bruserne må IKKE benyttes

Bruserne i begge omklædningsrum må ikke benyttes da kloakpumpen ikke virker pt.

Pumpemand er rekvireret, men vi kan desværre ikke få at vide, hvornår der kan komme nogen.

Bruserområderne er afspærret med røde og hvide strimler. Dette bedes respekteret.

Platformen bevæger sig lidt mere efter stormen

Hvis man har følt, at platformen bevæger sig lidt mere nu end før stormen, så er det korrekt.

KK har ikke endnu fået den stabiliseret som før stormen. Der er intet farligt, kun muligheden for lidt mere bølgegang.

Fortsat god dag

Bestyrelsen

.